

Link do produktu: <https://www.renimix.pl/uszczelka-pierscieniowa-pompy-wspomagania-kierownicy-brak-wycofana-ze-sprzedazy-p-2759.html>



Uszczelka pierścieniowa pompy wspomagania kierownicy- brak wycofana ze sprzedaży

Cena	6,50 zł
Numer katalogowy	9156565
Producent	Opel GM

Opis produktu

Zastosowanie

Vectra B
-USZCZELNIENIE, PIERŚCIENIOWE, 14 X 18, POMPA WSPOMAGANIA KIEROWNICY

Oryginalna część Opel GM
Numer katalogowy 9 48 245, 948245 GM
Numer GM 9156565