

Link do produktu: <https://www.renimix.pl/wiazka-czujnika-obrotow-osi-przedni-brak-wycofana-z-produkcji-p-3390.html>



Wiązka czujnika obrotów osi , przedni- brak wycofana z produkcji

Cena	294,80 zł
------	------------------

Numer katalogowy	13215183
------------------	-----------------

Producent	Opel GM
-----------	----------------

Opis produktu

Zastosowanie

Signum od 2006

Vectra C od 2006

WIĄZKA, CZUJNIK OBROTÓW OSI, (-A, -E), PRZEDNI

Oryginalna część Opel GM

Numer kat.62 84 650 6284650 GM

Numer GM 13215183