

Link do produktu: <https://www.renimix.pl/wiazka-czujnika-obrotow-osi-przedni-prawy-brak-wycofane-ze-sprzedazy-p-3702.html>



Wiązka czujnika obrotów osi , przedni prawy-brak wycofane ze sprzedaży

Cena	263,20 zł
Numer katalogowy	13128269
Producent	Opel GM

Opis produktu

Zastosowanie
Signum od 2004 roku
Vectra C HATCHBACK, SEDAN, KOMBI F35, F68, F69 od 2004 roku
WIĄZKA, CZUJNIK OBROTÓW OSI, PRAWY (-A, -E), PRZEDNI (-A, -E) (IDENT HYY) dla IDS+

oryginalna część Opel GM
NUmer kat. 12 92 460 1292460 GM
Numer GM 13128269